令和８年８月６日

「標識標準図集　令和８年７月」の一部誤りについて

東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
株式会社高速道路総合技術研究所

（１）「標識標準図集　令和８年７月」複柱型式の一部構造の誤りについて

対象となる基準類

・「標識標準図集　令和８年７月」
・「土木工事 積算基準　令和８年７月　第 20 編」
・「土木設計 数量算出要領　令和８年７月　第 16 章」

「標識標準図集　令和８年７月」において、複柱型式の一部の構造に誤りがあることが判明しました。誤りが確認された複柱型式は以下のとおり。
G01、G02、G03、G04、G05、G06、G07、G09、G11、G12、G14、G15、G19、G24、G25、G33、G35、G36、G38、G39、G40、G42、G44-2、G45-1、G45-2、G50-2、G200、G202、G203、DS200、DS202、DS203

上記構造は使用しないようお願いいたします。合わせて「積算基準　第 20 編」、「数量算出要領　第 16 章」の関連する部分についても使用しないようお願いいたします。

（２）「標識標準図集　令和８年７月」片持型式の一般図の寸法表記の誤りについて

対象となる基準類

・「標識標準図集　令和８年７月」

「標識標準図集　令和８年７月」において、片持型式の一部の一般図（G）に寸法表記の誤りがあることが判明しました。誤りが確認された型式は以下のとおり。
G53、G54、G55、G56、G57、G59、G61、G66、G69、G70、G71、G77、G79-1、G81-2、G82-1、G208、G209、G211

具体的には「ベースプレート厚」「支柱と上梁の接合部」の寸法で、**正しい値は構造詳細図（DS）のものになりますが、一般図（G）に反映されていません。**また、これにより**一般図（G）の「支柱高さ」の寸法も変わります。留意願います。**

修正版は 10 月 1 日の掲載を予定しております。
ご迷惑おかけし大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。